



技术要求

1. 去除零件表面毛刺。
2. 零件加工表面不应有擦伤，划痕等表面缺陷。
3. 未注线性公差应符合GB/T1804-1992的要求。
4. 未注圆角为R1，未注倒角为C1。
5. 锐角，尖角，锐边倒钝。

4				深圳市大象机器人					
3									
2				比例	1:4			单位	mm
1				材料		处理			
标记	更改内容	担当	时间	部品名称					
承认	审核	设计	制图						
				图纸时间	2023/8/16	版次		A-00	